

# KNX Licht- und Temperatursensor



Sicherheitshinweise
<b>⚠️ [!WARNUNG!] Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder Brandgefahr!</b>
=> Einbau, Anschluss und Montage dürfen ausschließlich von einer entsprechend geschulten Elektrofachkraft durchgeführt werden!
=> Vor Montage- und Installationsarbeiten muss das Gerät spannungsfrei geschaltet werden!
=> Beschädigte Geräte dürfen nicht in Betrieb bzw. müssen sofort außer Betrieb genommen werden!
<b>⚠️ Nur an die geeignete Spannung und Frequenz anschließen. Der Licht- und Temperatursensor darf nur mit einer Schutzkleinspannung betrieben werden!</b>
<b>⚠️ Bei Eingriffen oder Änderungen am Gerät erlischt die Garantie!</b>
<b>⚠️ Das Gerät ist so zu installieren, dass auch außergewöhnlich hohe Störstrahlung die Funktion nicht beeinträchtigen kann!</b>
<b>⚠️ Installation und Anschluss dürfen nur entsprechend den nationalen Bau- und Elektrovorschriften / Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden!</b>
<b>⚠️ Beachten Sie die Vorschriften und Hinweise aus dem Handbuch „Haus- und Gebäudesystemtechnik“ des ZVEI/ZVEH. Dies gilt insbesondere für die fachgerechte Verlegung der Busleitungen und die Inbetriebnahme des KNX Gerätes.</b>

Verwendung	
Verwendung:	
Der "KNX Licht- und Temperatursensor" kann folgende Daten auf den KNX Bus senden: Außentemperatur / Lux-Werte.	
Der "KNX Licht- und Temperatursensor" kann folgende Steuerungen übernehmen / hat folgende Funktionen (ETS): Temperatursteuerung, Lichtsteuerung, Dämmerungsschalter mit Tagesprogramm, Schaltuhr mit Tagesprogramm	
Technische Daten	
Anschluss-Spannung:	über KNX-Busspannung (Nennspannung 29V)
Bussstrom:	ca. 10 mA
Bussystem:	KNX
Schutzart:	IP 54 nach DIN EN 60529
Umgebungstemperatur:	-30°C ... 55°C
Vorschriften // Prüfzeichen:	EN 60730 // CE
Gehäuse:	selbstverlöschendes Thermoplast
Montageart:	Wandaufbau mit Befestigungswinkel
Anschlussart:	KNX-Busklemme
<i>Technische Änderungen vorbehalten</i>	


## Installationshinweis

- Innerhalb eines Umkreises von 1m um den KNX Licht- und Temperatursensor keine Transformatoren, Relais, Schütze oder dergleichen installiert sein.
- Bei Wandmontage sollte diese frei von elektrischen Leitungen und störenden Metallkörpern sein.

## Montage und Anschluss des Gerätes

### Anschluss / Wandmontage

- Beide Schrauben an der Unterseite des Gehäuses lösen und Grundplatte abheben.
- Kabel durch die beiliegende Kabeltülle und durch die Öffnung der Grundplatte führen.
- Kabel entsprechend Polarität mit dem abnehmbaren BUS-Klemmenblock verbinden.
- Falls notwendig BUS-Klemme wieder aufstecken bzw. richtigen Sitz prüfen.
- KNX Licht- und Temperatursensor programmieren (siehe Konfiguration)
- Kabeltülle entsprechend in die Öffnung der Grundplatte montieren.
- Gehäuse wieder mit der Grundplatte verschrauben.
- Befestigungswinkel an der Wand verscreuben und KNX Licht- und Temperatursensor aufstecken (siehe Bohrplan).




## Konfiguration

Die Parametrierung des KNX Licht- und Temperatursensor erfolgt über die ETS-Software: Vergabe physikalische Adresse, Vergabe Gruppenadressen, Einstellung Funktionsparameter

### Programmieren des Sensors


- Drücken Sie die Einlertaste
- Ergebnis => Die KNX-LED leuchtet (bis die ETS Software den „KNX Licht- und Temperatursensor“ programmiert)
- Hinweis => Bitte überprüfen Sie die korrekte Programmierung an Hand Ihrer ETS Software



Nehmen Sie Rücksicht auf unsere Umwelt! Entsorgen Sie die Geräte umweltgerecht!



### Bohrplan Wandhalter [ NICHT MAßSTABSGERECHT ]



# KNX light and temperature sensor



Safety issues	Usage
<p><b>⚠️ !ATTENTION! DANGER OF LIFE / RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK!!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>=&gt; Installation and assembly of electrical equipment must be carried out only by professional electrician!</li> <li>=&gt; Disconnect device from power supply for wiring and installation purposes!</li> <li>=&gt; Defective devices have to be put out of service immediately!!!</li> </ul> <p><b>⚠️ Connect only to suitable supply voltage/frequency. Only operate the KNX light and temperature sensor with extra-low voltage!</b></p> <p><b>⚠️ Warranty void if housing opened by unauthorised person!</b></p> <p><b>⚠️ The electronic circuit is protected against a wide range of external influences. Incorrect operating may occur if external influences exceed certain limits!</b></p> <p><b>⚠️ Installation and assembly of electrical equipment must be in accordance with national building, electrical and safety codes!</b></p> <p><b>⚠️ Observe the regulations and instructions in the ZVEI/ZVEH handbook (building system technology). Especially the professional installation of the bus lines and the professional installation and start-up of KNX devices must be observed!</b></p>	<p>The "KNX light and temperature sensor" can send the following data to the KNX bus: Outside temperature / Lux values</p> <p>Following data and functions will be offered for the KNX bus (via ETS): Temperature control, light control, twilight switch with daily program, daily time switch</p>
Technical data	
Power Supply:	via KNX bus voltage (nominal voltage 29V)
Bus current:	approx. 10 mA
Bus system:	KNX
Type of protection:	IP 54 (DIN EN 60529)
Permitted ambient temperature:	-30°C ... 55°C
Specifications // Compliance:	EN 60730 // CE
Housing:	self-extinguishing thermoplast
Assembly:	wall mounting with mounting bracket
Type of connection:	KNX bus terminal
<i>Rights to technical amendments reserved</i>	


## Installation instruction

- Make sure that there are no transformers, relays, switches, or similar devices within a radius of one meter around the KNX light and temperature sensor.
- If mounted on wall, avoid electric cables and other disturbing metal in the wall.

## Installation and connection of the device

### Connection / wall mounting

- ☞ Remove both screws on the bottom side and remove the bottom cover.
- ☞ Guide wire through the cable sleeve and the hole of the bottom cover.
- ☞ Connect the wire to the removable BUS terminal block (Please note polarity).
- ☞ Plug BUS terminal block to pins on PCB
- ☞ Program the KNX light and temperature sensor (please see point "Configuration").
- ☞ Assemble cable sleeve on the bottom cover.
- ☞ Screw the bottom cover.
- ☞ Install wall mounting bracket and attach the KNX light and temperature sensor (see drilling plan).




## Configuration

The parameterization will be assigned by the ETS-software: Physical address, group address, parameter settings

### Programming the KNX light and temperature sensor

- ☞ Press the learning key
- RESULT => The KNX-LED lights up (until the ETS-software programs the KNX light and temperature sensor)
- PLEASE NOTE => You can confirm the correct programming with the ETS-software



Take care of the environment!  
Recycle properly!



### Drilling plan for wall mounting bracket [ NOT TRUE TO SCALE ]

